

## BAHAYA *HOT WORK*

Pekerjaan panas (*hot work*) merupakan pekerjaan yang menggunakan atau menghasilkan panas atau nyala api, seperti pengelasan, pemotongan pipa, menggerinda dan lain-lain.

### Potensi Bahaya :

1. Ledakan dan kebakaran yang berasal dari akumulasi gas mudah terbakar yang bisa mengakibatkan luka bakar bahkan kematian.
2. Asap saat pengelasan, sinar UV, percikan api, dan kebisingan bisa mengakibatkan cedera dan munculnya penyakit.
3. Pada proses gerinda, jari atau tangan pekerja berpotensi terperangkap dalam roda gerinda.

### 7 poin penting untuk mencegah kematian pekerja saat melakukan pekerjaan panas :

1. Gunakan metode alternatif.
2. Analisis potensi bahaya.
3. Melakukan uji gas di area kerja.
4. Mengamankan wilayah kerja.
5. Membuat izin kerja pekerjaan panas.
6. Pelatihan pekerja.
7. Memiliki pengawas lapangan.



**PASTIKAN BEKERJA DENGAN PERALATAN YANG AMAN!**